**FESTOOL** 


#### zh


# ETS EC 150/3 EQA ETS EC 150/5 EQA




Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen +49 (0)7024/804-0 www.festool.com









#### 目录

1	符号	4
2	安全提示	4
3	按规定使用	6
4	技术参数	6
5	设备元件	6
6	调试	
7	设置	
8	使用设备作业	8
9	保养和维护	8
10	配件	8
11	环境	8
12	一般提示	9
13	联系	9

## 符号



·般性危险警告



电击警告



请阅读使用说明书中的安全提示!



佩戴听力保护装置!



佩戴呼吸保护装置!



佩戴防护眼镜!

→ + 连接电源连接线

◆日→ 断开电源线



不得扔进生活垃圾。



防护等级 ||



设备包含一个用于存储数据的芯片。参 见章节 12.1

- 建议、提示
  - 操作指令

#### 安全提示 2

#### 电动工具的一般安全提示 2.1

警告!请阅读随该电动工具提供的所有安 全提示、说明、插图和技术数据。不遵守 以下说明可能引起电击、火灾和/或重伤。 请保存好所有安全提示和说明、以备将来使用。

安全提示中使用的概念"电动工具"指使用电网电 力驱动的电动工具(带电源线)或使用电池驱动 的电动工具(无电源线)。

#### 1工位安全

- 请保持您的工作区域洁净且照明良好。混乱 或无照明的工作区域可能导致事故。
- 请勿在具有爆炸危险、存在可燃性液体、气 体或灰尘的环境中使用电动工具。电动工具 产生的火花会引燃灰尘或蒸汽。
- c. 在使用电动工具期间请远离儿童和他人。发 生意外时可能会失去对本电动工具的控制。

### 2 电气安全

- 电动工具的连接插头必须与插座匹配。不得 对插头进行任何形式的改动。请勿在带保护 接地的电动工具上使用适配插头。未经改动 的插头和合适的插座可降低电击风险。
- b. 请避免身体接触到管件、暖气、炉灶和冰箱 等接地表面。如果您的身体也已接地,那么 产生更大的电击风险。
- c. 请让电动工具远离雨水或潮湿。水进入电动 工具会增加电击风险。
- d. 请勿通过电源线搬运、悬挂电动工具,或者 拉住电源线将插头从插座中拔出。请让电源 线远离高温、油脂、锋利的边缘或移动的部 件。损坏或缠绕的电源线会增加电击风险。
- 当您在户外使用电动工具作业时,只能使用 **适合在户外使用的延长线**。使用适合在户外 使用的延长线可降低电击风险。
- 如果必须在潮湿环境中使用电动工具,请使 用故障电流保护开关。使用故障电流保护开 关可降低电击风险。

#### 3人身安全

- 作业时请集中注意力,请注意您的工作,请 冷静地使用电动工具进行作业。 当您感到疲 劳, 或受到毒品、酒精或药物影响时, 请勿 使用电动工具。使用电动工具时注意力不集 中,可能会导致严重受伤。
- 请您佩戴个人防护装备,并始终戴上防护眼 镜。根据电动工具的类型和用途,合理佩戴 防尘面罩、防滑安全鞋、安全头盔或听力保 护装置可降低受伤风险。
- 避免无意间运行设备。 在将电动工具与电源 和/或电池相连,在拿取或携带电动工具之 前, 请确认电动工具已关闭。如果您在携带 电动工具时将手指放在开关上,或者在电动

- 工具接通的情况下连接电源,那么可能会导致事故。
- d. **请在接通电动工具之前拆除调节工具或螺栓 扳手**。电动工具旋转部件上的工具或扳手会导致受伤。
- e. **请避免异常的身体姿势。 请确保站稳,并且 每时每刻都保持身体平衡。**这可以让您在意 外情况下更好地控制电动工具。
- f. 请穿戴合适的工作服。 请勿穿戴宽大的服装或首饰。 让头发和衣服远离运动部件。运动部件会卷住宽大的衣服、首饰或长发。
- g. 如果有条件安装吸尘装置和集尘装置,则要 连接并正确使用这些装置。使用集尘装置可 降低灰尘引起的危害。
- h. 即使您有多次使用经验,非常熟悉电动工具,也不要在不安全的条件下勉强使用和忽视电动工具的安全规定。疏忽大意会在几分之一秒内导致严重受伤。

### 4 电动工具的使用和操作

- a. **请勿让电动工具过载。请为您的工作选用最适合的电动工具。**利用适合的电动工具,您可以在规定的工作范围内更好、更安全地作业。
- b. **请勿使用开关已损坏的电动工具**。无法进行 开关的电动工具存在危险,必须进行维修。
- c. 在进行设备设置、更换工具配件或者暂时不使用电动工具时,请将插头从插座中拔出,和/或取出可拆卸电池。这条预防措施可防止电动工具的意外启动。
- d. 请在不使用的电动工具存放在儿童可接触的 范围之外。请勿让不熟悉电动工具或未阅读 本使用说明书的人员使用电动工具。无经验 的人员使用电动工具存在着危险。
- e. 请用心保养电动工具和工具配件。请检查运动部件是否能正常工作且未卡住,零件是否断裂或损坏,从而影响电动工具的功能。请在使用电动工具之前修理损坏的部件。很多事故的原因在于电动工具的不良保养。
- f. **请保持切割工具的锋利和干净**。用心保养的 切割工具具有锋利的切割刃,它们很少会卡 住,使用更方便。
- g. 请根据本使用说明书的要求使用电动工具和工具配件。同时请考虑工作条件和要执行的作业。在规定用途以外使用电动工具可能会导致危险状况。
- h. **请保持手柄和抓手表面干燥、干净、无油 脂**。在意外情况下,滑溜的手柄和抓手表面 无法让用户安全地操作和控制电动工具。

#### 5服务

a. **请只让有资质的专业人员使用原装备件修理 您的电动工具**。这样可确保电动工具的安全性保持不变。

b. **维修和保养时请只使用原装件。**使用并非为 此规定的配件或备件可能导致电击或伤害。

### 2.2 设备专有安全提示

- 工作时可能产生有害/有毒粉尘 (例如含铅 涂料、某些品种的木材和金属)。接触或吸 入这些粉尘可能对操作人员或附近的人员造 成威胁。遵守国家现行的安全规定。将电动 工具连接到合适的集尘设备上。



为了您的健康, 请佩戴 P2 呼吸保护面罩。

由于磨削中可能出现危险, 应始终佩戴防护眼镜。

- 打磨金属时以及必须在潮湿环境中使用电动工具时,请使用故障电流保护开关。保护开关在发生电击时避免致命的电流穿过身体。
- 用水清洁浸油的工具,比如磨垫或抛光毡, 并铺开晾干。浸油的工具可能会自燃。
- 注意火灾危险!避免磨削材料和磨机过热。 每次工作暂停息时都要清空粉尘容器。在不 利条件下,如磨削金属火花飞溅时,移动式 集尘器的集尘过滤袋或过滤器中的研磨粉尘 可能会发生自燃。如果研磨粉尘与油漆、聚 氨酯残留物或其他化学物质混和并且磨削材 料在长时间工作后变热,会特别危险。
- 只能使用费斯托工具原厂磨垫。非原厂磨垫
  不适用于磨机的转速、可能发生破裂。
- 在电动工具跌落后请检查磨垫有无损坏。 拆卸磨垫以便进行精确检查。 请在使用之前修理损坏的部件。断裂的磨垫和损坏的设备可能导致伤害和设备不安全。

## 2.3 含金属成分的混合粉尘, 打磨湿润的表面

对于含金属成分的混合粉尘(比如汽车领域的油漆打磨)和湿润表面的打磨,出于安全考虑必须采取以下措施:

- 串联一个故障电流(FI、PRCD)保护开 关。
- 将机器连接到一个合适的集尘器上。
- 通过吹扫定期清除机器电机壳体中的粉尘沉 积物。



佩戴防护眼镜!

#### 2.4 排放值

按照 EN 62841 确定的数值在典型情况下为:

声压级 L<sub>PA</sub> = 73 dB(A)

声功率级 L<sub>w<sub>Δ</sub></sub> = 84 dB(A)

不安全 K = 3 dB

## 小心

## 工作时会出现噪音 损害听力

▶ 使用听力保护装置。

振动器排放值 a<sub>h</sub>(三个方向的矢量和)和不确定 性系数 K 根据 EN 62841 确定:

振动排放值(3轴)

 $a_h = 4.8 \text{ m/s}^2$ 

 $K = 1.5 \text{ m/s}^2$ 

给定的排放值 (振动、噪音)

- 用于设备比较,
- 同时适用于对使用中的振动和噪音污染进行 临时性评价。
- 代表了电动工具的主要应用情况。

# <u>(1)</u>

### 小心

排放值可能与规定值有所不同。这取决于工具 的使用和加工的工件的类型。

- ▶ 必须评估整个工作循环期间的实际负荷。
- ▶ 必须根据实际负荷确定合适的安全措施来保护操作人员。

## 3 按规定使用

磨光机按规定适用于打磨木材、塑料、复合材料、油漆/清漆、腻子和类似材料。对于含金属成分的混合粉尘(比如汽车领域的油漆打磨)和湿润表面的打磨,必须遵守特别的安全提示。磨光机按规定不适用于纯金属打磨。不得加工含石棉的材料。

对于未按规定使用的情况,用户应承担责 任。

## 4 技术参数

偏心振动磨机	ETS EC 150/3 EQA	ETS EC 150/5 EQA
功率	400 W	400 W
转速(空转)	6000 - 10000 rpm	6000 - 10000 rpm
研磨冲程	3.0 mm	5.0 mm
磨垫	D 150 mm	D 150 mm
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	1.2 kg	1.2 kg

## 5 设备元件

- [1-1] 开关按钮
- [1-2] 转速调节
- [1-3] 磨垫
- [1-4] plug it 接口
- [1-5] 集尘套管
- [1-6] 集尘识别 LED 灯
- [1-7] 绝缘小手柄(灰色阴影区域)

插图位于使用说明书的开始处。

## 6 调试

# 1 /

## 警告

不允许的电压或频率!

#### 事故危险

- ► 电源的电压和频率必须与型号铭牌上的数据 一致。
- ► 在北美只允许使用规定电压为 120 V/60 Hz 的费斯托工具设备。

## <u>(1)</u>

## 小心

如果卡口式接头未完全锁闭,则 Plug it 接头会 出现过热情况

#### 火灾危险

► 每次电动工具开机前,都需确认电源连接线 上的卡口式接头已完全连接并锁定。 电源连接线 - 的连接和松开见图 [2]。

#### 接通/关闭[1-1] 6.1

接通 按压开关按钮[1-1]

关闭 按压开关按钮[1-1]

(1) 集尘识别激活后,在未连接集尘软管的情况 下无法接通电动工具 - 参见章节 7.3。

#### 设置 7

### 警告

#### 伤害危险、电击

▶ 在设备上进行任何操作前,都应将电源插头 从插座上拔下!

#### 电子装置 7.1

本电动工具配备无碳刷 EC-TEC 电机,以实现更 长的使用寿命,并配备了具有以下特性的电子功 率控制装置:

### 平稳起动

电子控制的平稳起动功能确保设备起动时没有冲 击。

#### 恒定的转速

预选的电击转速以电子方式保持恒定。因而也可 以在承受负荷时实现均匀的打磨速度。

### 振动强烈时转速降低

当电动工具出现强烈振动时,比如在使用连接垫 时,会自动降低转速,以保护电动工具和用户。

#### 温度保护

为避免电机过热。当电机温度过高时会限制功率 消耗。如果温度继续上升,请关闭电动工具。在 电机冷却后能够重新接通。

#### 调节转速

通过调整轮 [1-2] 在 6000 rpm 至 10000 rpm 的 范围内调节转速。

因此能够将磨削速度与相应的材料进行最佳匹配 (参见章节8)。

#### 7.3 集尘识别

电子集尘识别装置可以识别电动工具上是否连接 了集尘软管。激活后,只有在连接了集尘软管的 情况下才能接通电动工具。

#### 接通/关闭集尘识别

集尘识别装置在出厂时被停用。

- ► 短促按压开关按钮 [1-1] 接通电动工具。
- ► 再次关闭电动工具、同时持久按住开关按 钮[1-1]。

电动工具发出一声蜂鸣。

▶ 将转速调节装置 [1-2] 转到两个极限位置 (档位1和6)。

电动工具发出三声蜂鸣表示接通,两声表示关 闭。

► 松开开关按钮 [1-1]。 集尘识别已激活或停用。 运行模式通过 LED [1-6] 进行显示:

**二** 常亮:集尘软管已连接

**闪光**:未连接集尘软 管, 电动工具不能接 通。

**未亮起**:集尘识别未激 活。

#### 7.4 更换磨垫[3]

只有使用原厂配件和耗材,才能实现最佳 工作效果。如果未安装原厂配件或耗材, 将失去保修资格。



**警告!**拆下磨垫后,请勿在机器的开放式 内部内进行任何结构性改变。



健康危害:安装错误的磨垫尺寸会导致机 器出现不允许的强烈振动。

根据待加工的表面,机器可以装备三种不同的硬 磨垫。

硬:在表面上粗磨和细磨。研磨边角。

软: 粗磨和细磨通用, 适用于平面和弧形表面。 超软:对成型件、弧形和半径进行细磨。不适用 于边角!

#### 7.5 用 StickFix 固定磨削配件[3b]

在 StickFix 磨垫上可以快速而方便地固定与之相 匹配的 StickFix 砂纸和 StickFix 福利丝砂网。

▶ 将自粘式磨削配件按压到磨垫 [1-3] 上。

当 Stickfix 配件的粘着力降低时、磨垫配 件可能会从磨垫上松脱,造成人员受伤 (尤其是在不使用时)。更换磨垫!

#### 7.6 集尘

## 警告

#### 粉尘会造成健康危害

- ► 不要在无集尘装置的情况下工作。
- ► 注意国家规定。

电动工具没有内置集尘装置。因此应在集尘套 管[1-5] 上连接一台集尘软管直径 27 mm 的费 斯托工具移动式集尘器。

建议:使用防静电集尘软管!这样可以减少静电 的产生。

## 8 使用设备作业



### 警告

#### 伤害危险

▶ 固定好工件,确保其在加工时不会移动。

#### 注意以下提示:

- 请勿用蛮力按压设备以防其负载过重!使用中等强度的压紧力进行工作时,会获得最佳磨削效果。磨削能力和磨削质量主要取决于磨料的正确选择。
- 双手握住电机壳 和齿轮箱盖, 以便安全引导。

执行打磨工作时,我们建议对调整轮进行如下调整 [1-2]:

打磨工作      调整轮档		调整轮档位
- - -	以最大磨除率进行打磨 磨除旧漆 喷漆前打磨木材和贴面	5– 6
- - - -	对表面进行油漆中级研磨 打磨薄薄涂敷的底漆 用打磨福利丝砂网打磨木材 对木质工件进行倒棱处理	4– 5
	磨平已涂底漆的木质表面 打磨实木和贴面边角 打磨门窗的接合槽 对边角进行油漆中级研磨 用打磨福利丝砂网对天然木窗进	3- 4 行初

- 磨 - 在使用染色剂前用打磨福利丝砂网磨
- 平木质表面 - 用打磨福利丝砂网打磨酸洗后的表面
- 用打磨福利丝砂网打磨或取下多余的 石灰膏

-	对酸洗后的表面进行油漆中级研磨	2-
-	用打磨福利丝砂网清洁天然木窗接合	3
	槽	

_	打磨酸洗后的边角	1–
_	打磨热塑性材料	2

## 9 保养和维护



## 警告

### 伤害危险, 电击

- ► 在每次保养和维护工作前,务必将电源插头 从插座中拨下!
- ► 所有需要打开电机壳体的保养和维修工作都 只允许由授权客户服务中心进行。

## 1

### 警告

### 错误的检验会导致设备损坏和对使用者的伤害

为进行电气安全性检验需要有专门的信息。 可从您所在国的费斯托工具维修服务中心获 取。



客户服务和维修只能由制造商或维修服务中心执行。附近服务中心地址可查阅:www.festool.cn/service



只能使用费斯托工具原厂备件!订货 号请见:www.festool.cn/service

为了保证空气循环,电机壳体上的冷却空气开口 务必始终保持通畅和清洁。

如果功率降低或振动加大,应对冷却空气开口集 尘并进行清洁。

#### 9.1 清洁集尘管道

我们建议每周使用小型扁平刷或软布清洁设备 [4-1] 中的集尘管道一次(特别是打磨合成树脂 腻子、湿磨和打磨石膏时)。

#### 9.2 内部清洁

定期在鼓风机底面 [4-3] 清洁电动工具的内部, 否则粘附的灰尘会降低振动值。

#### 9.3 更换磨垫和磨垫止动

橡胶套 [4-2] 擦碰磨垫,防止磨垫失控翻起。凭借插入的金属销,磨垫止动装置几乎零磨损。 当制动效果减弱时,请首先检查磨垫是否磨损, 必要时进行更换。更换损坏的磨垫止动装置/橡 胶套。

## 10 配件

请仅使用费斯托工具的原厂磨垫和抛光垫。使用 劣质磨垫和抛光垫会造成严重的不平衡,从而降 低加工质量并加剧设备的磨损。

配件和过滤器的订货号可在费斯托工具产品目录中或网站"www.festool.cn"上查询。

## 11 环境



**不得将设备扔进生活垃圾中**!设备、附件 和包装都应以环保的方式进行回收利用。 注意适用的国家规定。

**仅限欧盟**:根据电动和电子旧设备方面的欧盟指令和相关国家法律,旧的电动工具必须分类收集,然后提供给环保回收机构。

有关 REACh 的信息: https://www.festool.cn/关于我们/典型的费斯托工具/环保/法定框架条件

## 12 一般提示

### 12.1 关于数据保护的信息

电动工具包含一个芯片,用于自动保存设备和工作信息。所保存的数据不包含任何与个人直接有关的信息。

这些数据可利用特殊设备以无接触方式读取,并被费斯托工具专用于故障诊断、维修和保修处理以及用于电动工具的质量改进或后续研发。如果没有客户的明确同意,数据的使用将不会超出以上范围。

## 13 联系

图特斯工具系统技术 (上海) 有限公司

上海总部

上海浦东康桥工业区康桥东路 1159 弄 91-1 号

电话: 021-68182800 传真: 021-68182690

www.festool.cn